


# 多摩第一小学校 通学路危険箇所マップ



- PTA 見守りポイント**
- A 一ノ宮渡し石碑前 ②
  - B 角鉢前・聖蹟桜ヶ丘駅東駐輪場前 ③
  - C ろきせぶ公園前横断歩道
  - D 大河原公園入口 ⑩
  - E 市営住宅手前駐車場付近
  - F トンネル前(メロディーハイム裏) ⑬
  - G 陸橋下(上り側)
  - H スクランプル交差点
  - I 大栗橋たもと(スクランブル交差点反対側)

**関戸 5 (川崎街道と旧鎌倉街道のT字路)**

改善要望内容	市の回答
車輛に対する注意喚起の看板の設置を希望。	信号機に『横断あり』のシールを貼付済。期限付きで看板を設置中。交通量を調査中。検討継続中です。

**関戸 5 (大栗橋交差点・五差路)**

改善要望内容	市の回答
駐車車両の取り締まりを希望。	通行に支障をきたしている場合は、110番通報をお願いします。見守りポイント。

**15 関戸 5 (大栗橋バス停付近)**

改善要望内容	市の回答
交通量が多く、路肩の駐車も多いので、ガードレールが切れている箇所にグリーンペルトを増やすことを希望。	ガードパイプがない箇所にグリーンペルト敷設。見守りポイント。

**16 関戸 5 (行幸橋交差点)**

改善要望内容	市の回答
連光寺方面から自転車が速いスピードで下ってくるが、角が見づらいため、ミラーの設置を希望。	ミラー設置不可。自転車のスピード抑制のため、ポストコーン設置。

**関戸 5 (歩道橋近く)**

改善要望内容	市の回答
夏は植栽が多く茂っており、通行上見通しが悪いので、定期的な剪定を希望。	道路下のマンションの目隠しの植栽が、毎年、茶毒蛾の幼虫被害が酷く、鬱蒼していると茂みが出来て危険なことから伐採済。

**関戸 5 (大栗橋交差点～熊野神社前交差点間の道路)**

改善要望内容	市の回答
歩道も狭くガードレールも無い箇所があり、抜け道として通行する車が多く、坂道のためスピードを出し車もいる。また、交通取り締まりも行われないため、取り締まりを希望。	南東建で旧鎌倉街道の行幸橋から熊野神社までの間の路側線の引き直し及びガードレールの間にも新規路側線を引き直し済。警察に取り締まりを依頼済。

**関戸 6-23 (旧鎌倉街道のT字路)**

改善要望内容	市の回答
信号機の設置を希望。	T字路の手前に信号機設置済。

**17 関戸 3-15 (川崎街道ガード下付近)**

改善要望内容	市の回答
街路灯の増設を希望。	街路灯清掃を対応済。見守りポイント。
歩行者の通路が狭く、見通しも悪いが、交通量が多くスピードを出している車がいる。不定期の取締強化を希望。	警察に取り締まりを依頼済。見守りポイント。

**桜ヶ丘地区**

改善要望内容	市の回答
違反車両の取締まりを希望。	警察へ依頼済。

**1 一ノ宮 1-32 あたり**

改善要望内容	市の回答
住宅のブロック塀の所有者に注意と補強を希望。	所有者と直接話した結果、ブロック塀の無料安全点検を受けるとの事。書類を記入してもらい防災安全課に提出済(学校支援課)

**2 一ノ宮 (アークプラザ聖蹟桜ヶ丘角)**

改善要望内容	市の回答
一時停止を無視が多い。信号の設置を希望。	信号設置は不可。見守りポイント。

**一ノ宮 3丁目 (宮下通り)**

改善要望内容	市の回答
車の通りが多くスピードの出し過ぎや高齢者のドライバーも多いことから、注意喚起を希望。	横断歩道手前のガードパイプにトラテープを巻き付け済。ここでストップ貼付済。

**一ノ宮 1丁目 (小野神社通り)**

改善要望内容	市の回答
車の通りが多くスピードの出し過ぎや高齢者のドライバーも多いことから、注意喚起を希望。	カーブミラーを遮る民地の樹木伐採済。横断歩道と手前のダイヤマーク再溶着を依頼済。電柱に注意看板設置。

**関戸 1 (ザ・スクエア駐車場入り口)**

改善要望内容	市の回答
歩道手前で一時停止しないで侵入する車がいるため、歩道手前で一時停止を促すような看板設置等を希望。	ザ・スクエアの駐車場管理会社に看板等設置を依頼したところ、駐車場入り口付近に注意喚起の、のぼり旗を設置済み。

**3 関戸 2 (聖蹟桜ヶ丘駅自転車駐輪場) 周辺**

改善要望内容	市の回答
通行規制標識(一方通行等)を守らない車輛が多い。標識を目立つように是正を希望。かなりスピードを出して自転車が走行するので、指導を希望。	警察に情報共有済。見守りポイント。
かど鉢交差点の一方通行、朝7時から9時まで左折禁止だが、左折する車が多いため、取り締まりを強化してほしい。	警察に取り締まりを依頼済。横断歩道の再溶着依頼済。令和4年度予定。

**6 関戸 2 (第一松原荘前)**

改善要望内容	市の回答
ブロック塀の所有者に注意と補強を希望。	令和3年2月に無料点検実施済。所有者に状況を説明。点検後に業者から設計がきていないとのことで、防災安全課に対して業者連絡を依頼。

**7 関戸 2 (三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル隣マンション)**

改善要望内容	市の回答
横断歩道とパーキングの出入口が重なっているため、かなり危険。横断歩道かパーキングの出入口のどちらか移動を希望。	横断歩道移設完了済。

**8 関戸 2 (モルバーンアパート角)**

改善要望内容	市の回答
植栽で歩道が狭くなり、見通しが悪い。所有者に注意を希望。	剪定を確認済。

**9 関戸 2 (ろくせぶ公園前)**

改善要望内容	市の回答
公園脇に路上駐車について指導を希望。	駐車を見つけた際は、110番通報願います。

**10 関戸 2 (大河原公園入口)**

改善要望内容	市の回答
横断歩道が目立つように塗装を希望。	「ここでストップ」の路面標示を再貼付済。見守りポイント。

**関戸 2 (大河原公園内トンネル)**

改善要望内容	市の回答
防犯カメラの設置と、壁・電灯の清掃を希望。	防犯カメラは対応不可。街路灯カバーを清掃済。

**関戸 2-21-8 (セブンイレブン前)**

改善要望内容	市の回答
車輛に対する注意喚起の設置。	要請済。

**関戸 2 (大河原歩道橋脇の歩道)**

改善要望内容	市の回答
自転車に対する注意喚起看板の設置。	ポストコーンの設置を確認済。

**11 関戸 2 (おおくぼ動物病院付近)**

改善要望内容	市の回答
一方通行の侵入口でスピードを出して車が入ってくる。スピード注意の看板を設置希望。	看板設置済。違反車両目撃の際は110番通報願います。

**12 関戸 3 (鎌倉街道→小学校まで水路付近)**

改善要望内容	市の回答
歩道と下の水路の間に植栽や柵があるが隙間がある。柵の設置を希望。	柵を設置済。

**関戸 3 (大川沿い～多摩中～川崎街道ガード下)**

改善要望内容	市の回答
朝の時間帯は人数が多いため、歩道をはみ出したり雨の日は傘により視界がよくないため、時間帯による車両進入禁止、もしくはスクールゾーンを希望。	スクールゾーン等の要望は、地域住民の全員の賛同が得られれば、地域から警察へ要望してもらいたい。市営住宅の植栽は剪定済。

**関戸 3 (新大栗歩道橋付近の歩道)**

改善要望内容	市の回答
車輛に対する注意看板とストップマークの設置を希望。	『ここでストップ』の簡易表示貼り付け。

**13 関戸 4 (鎌倉街道沿いOPA向かい角)**

改善要望内容	市の回答
工事中で歩道が狭くなっている。工事完了に伴い障害見通しが悪いのでミラーの設置を希望。	は解消された。

**14 関戸 4 (聖蹟桜ヶ丘駅東交差点)**

改善要望内容	市の回答
コインパーキングの出入口が歩道を横切っており、出てくる車とぶつかりそうになる。コインパーキング入出庫時の注意喚起等看板設置を希望。	通行人注意喚起のポスター設置済。

**関戸 4 (九頭龍公園周辺)**

改善要望内容	市の回答
駐車車両の取り締まりを希望。	駐車が多い場合は110番通報願います。14:30-16:30 警察にも巡回依頼済。見守りポイント。